



<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test Report No.:</i>	<b>60437011-001</b>	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order No.:</i>	3344362-150	Seite 1 von 21 <i>Page 1 of 21</i>	
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client Reference No.:</i>	N/A	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	06.12.2021		
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	Arturo Salice s.p.a. Via Provinciale Novedratese 10; I-22060 NOVEDRATE CO				
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Parallelklappenbeschlag				
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	EvoLift - Parallelliftbeschlag FPMFLXXFSN9				
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	Prüfung der mechanischen Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit Test of mechanical safety and fitness for use				
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	2 PfG-Q 1701: 2013-07 Möbelbeschläge - Klappenhalter und Scharniere mit horizontaler Drehachse - Anforderungen und Prüfverfahren zur Erlangung des LGA - Qualitätszertifikats <i>Hardware for furniture - stays and hinges pivoting on a horizontal axis - requirements and test methods for the LGA- quality certificate</i>				
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	26.11.2020				
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample No.:</i>	A002957371-001				
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	13.01.2021 – 02.02.2021				
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	Möbelprüflabor Nürnberg				
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH				
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Pass				
<b>geprüft von / tested by:</b>	<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>				
08.02.2021	A. Kumm / Sachverständige		08.02.2021	F. Scharnagl / Laborleitung	
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>
<b>Sonstiges / Other:</b>		Prüfstufe / test level according to DIN EN 15828: 2011-01: 3			
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
<p>* Legende: 1 = sehr gut      2 = gut      3 = befriedigend      4 = ausreichend      5 = mangelhaft  P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)      F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)      N/A = nicht anwendbar      N/T = nicht getestet</p> <p>Legend: 1 = very good      2 = good      3 = satisfactory      4 = sufficient      5 = poor  P(ass) = passed a.m. test specification(s)      F(ail) = failed a.m. test specification(s)      N/A = not applicable      N/T = not tested</p>					
<p><b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b>  <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>					