


Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	60399658-001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	3311390-340	Seite 1 von 20 <i>Page 1 of 20</i>	
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	05.12.2019		
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Arturo Salice s.p.a. Via Provinciale Novedratese 10, I-22060 NOVEDRATE CO, Italy				
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Liffaltrittürbeschlag				
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	EvoLift FLMF72XFSN9				
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Prüfung der mechanischen Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit Test of mechanical safety and fitness for use				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	2 PfG-Q 1701: 2013-07 Möbelbeschläge - Klappenhalter und Scharniere mit horizontaler Drehachse - Anforderungen und Prüfverfahren zur Erlangung des LGA - Qualitätszertifikats <i>Hardware for furniture - stays and hinges pivoting on a horizontal axis - requirements and test methods for the LGA- quality certificate</i>				
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	07.07.2020				
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A002861930-001				
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	14.07.2020 – 28.07.2020				
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Möbellabor Nürnberg				
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH				
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass				
geprüft von / tested by:	M. Wollsiefer				kontrolliert von / reviewed by:
28.07.2020	M. Wollsiefer / Sachverständige	28.07.2020	F. Scharnagl / Laborleitung		
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other: Prüfstufe / test level according to DIN EN 15828: 2011-01: 3 Weitere Fotos siehe Anlage zu diesem Prüfbericht.					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					

v04